

jetzt schaust Du noch im Bios nach ob der JMicron Controller im IDE Mode läuft. Dann müsste das im Prinzip jedenfalls funktionieren.

Will Dir aber hier mal ein Beispiel zeigen wie es hier geklappt hat mit einem PATA Brenner.....

Screen 1...Doppelklick auf das Markierte -->Treiber-->Aktualisieren

Nein,diesmal nicht.....

Weiter

Software von einer Liste.....

Weiter

nicht suchen,sondern den.....

Weiter

und nun den Markierten wie im Screen 2,auswählen.

